

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2021

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: - Quý Công ty

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có nhu cầu sửa chữa máy ủi hiệu D60 với các thông tin cụ thể như sau:

| Stt | Nội dung công việc | Đvt | Sl | Th. số kỹ thuật | Xuất xứ | Hướng xử lý |
|-----------|---------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------|---------------------------------|
| I | Đại tu động cơ | | | | | |
| 1 | Piston, xi lanh, xec măng, ắc | bộ | 6 | D60 | Nhật | Thay mới |
| 2 | Bạc đầu nhỏ thanh truyền | cái | 6 | D60 | Nhật | Thay mới |
| 3 | Bạc biên, baliê động cơ | bộ | 2 | D60 | Nhật | Thay mới cot 1 |
| 4 | Trục cơ | cây | 1 | | Việt Nam | G/c đánh đá cot 1 |
| 5 | Xupap nạp, xả | cây | 24 | D60 | Việt Nam | G/c đánh đá |
| 6 | Xi e xupap | cái | 24 | | Việt Nam | G/c trông mới |
| 7 | Roang siêu phốt (complê) | bộ | 1 | D60 | Nhật | Thay mới |
| 8 | Lọc nhớt | cái | 1 | 4670 | Hàn Quốc | Thay mới |
| 9 | Lọc dầu | cái | 2 | FC5682 | Hàn Quốc | Thay mới |
| 10 | Nước xanh làm mát động cơ | lít | 5 | | Việt Nam | Thay mới |
| 11 | Dầu nhiên liệu Diesel | lít | 50 | | Việt Nam | Rửa và rô đa động cơ |
| 12 | Động cơ | máy | 1 | | Việt Nam | G/c cầu lắp |
| II | Gầm | | | | | |
| 1 | Lô, ắc xích | bộ | 88 | Lô 45x67x175, ắc xích φ45x240 | Việt Nam | Thay mới |
| 2 | Bu lông xích (đầu vận hành cầu) | con | 200 | M20x80 | Việt Nam | Thay mới theo thực tế tháo kiểm |
| 3 | Xích | dây | 2 | | Việt Nam | G/c ép |
| 4 | Vỏ bánh dẫn đường bên phải | cái | 2 | D60 | Việt Nam | G/c hàn đắp |
| 5 | Bánh dẫn đường bên trái | cái | 1 | D61 | Trung Quốc | Thay mới |
| 6 | Bạc đồng bánh dẫn | cái | 4 | 70x77x91 | Việt Nam | Thay mới |
| 7 | Mặt chà phốt bánh dẫn | bộ | 4 | Ø77x97 | Hàn Quốc | Thay mới |
| 8 | Trục bánh dẫn | cây | 2 | Ø70 | Việt Nam | G/c hàn tiện |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|---|------------|---------------------------------|
| 9 | Bạc gang bánh dẫn | cái | 4 | Ø77x90 | Việt Nam | Thay mới |
| 10 | Bánh chủ động bên phải | cái | 1 | D60 | Trung Quốc | Thay mới |
| 11 | Bánh chủ động bên trái | cái | 1 | D60 | Việt Nam | G/c hàn đắp |
| 12 | Bu lông lông bắt bánh chủ động | con | 24 | M20x80 | Việt Nam | Thay mới theo thực tế tháo kiểm |
| 13 | Ga lê đỡ sau bên trái, phải | cái | 2 | D60 | Trung Quốc | Thay mới |
| 14 | Ga lê đỡ trước bên trái | cái | 1 | D60 | Việt Nam | G/c hàn đắp |
| 15 | Ga lê tỳ | cái | 7 | D140-141 | Trung Quốc | Thay mới theo thực tế tháo kiểm |
| | | cái | 7 | D140-141 | Việt Nam | G/c hàn đắp |
| 16 | Chà, phốt ga lê tỳ | bộ | 14 | Ø77x97 | Hàn Quốc | Thay mới theo thực tế tháo kiểm |
| 17 | Bạc đồng ga lê tỳ | cái | 14 | 70x80x50 | Việt Nam | Thay mới theo thực tế tháo kiểm |
| 18 | Bu lông bắt ga lê tỳ | con | 56 | M18x70 | Việt Nam | Thay mới theo thực tế tháo kiểm |
| 19 | Lỗ lắp bu lông rô tuyn càng ben trái, phải | bộ | 2 | | Việt Nam | G/c phục hồi |
| 20 | Bạc rô tuyn càng ben trái, phải | cái | 4 | 90x115 | Việt Nam | Thay mới |
| 21 | Bu lông bắt rô tuyn càng ben trái, phải | con | 4 | M22x200 | Việt Nam | Thay mới |
| 22 | Phốt bơm tăng xích trái, phải | bộ | 2 | 80x95x12 | Nhật | Thay mới |
| 23 | Bảo vệ chuyển hướng trái, phải | kg | 21,2 | Tôn 3 ly uốn cong 750x600 | Việt Nam | G/c mới |
| 24 | Bảo vệ bơm tăng xích trái, phải | kg | 19,8 | Tôn 3 ly uốn cong 700x600 | Việt Nam | G/c mới |
| 25 | Bu lông bắt tấm bảo vệ | con | 16 | M12x40 | Việt Nam | Thay mới |
| 26 | Lam bắt chân bắt bánh đê | bộ | 2 | sắt tấm 15 ly rộng 120 cắt định hình | Việt Nam | G/c phục hồi |
| 27 | Phốt nắp, piston trụ ben nghiêng | bộ | 2 | phốt nắp 80x100x12 piston 140x160x14 | Hàn Quốc | Thay mới |
| 28 | Ống dầu trụ ben nghiêng | ống | 2 | 27x1000 | LD.Mỹ | Thay mới |
| | | ống | 2 | 32x1600 | LD.Mỹ | Thay mới |
| 29 | Bọc ghé ngồi | cái | 1 | | Việt Nam | Thay mới |
| 30 | Vận chuyển sửa chữa | lượt | 2 | | Việt Nam | Vận chuyển đi và về |

Ghi chú:

- Thời gian sửa chữa: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

- Địa điểm sửa chữa: Thành phố Đà Nẵng.
- Đơn giá của vật tư, thiết bị, nhân công.. của các hạng mục nêu trên bao gồm các loại thuế theo quy định hiện hành, chi phí vận chuyển máy đi và về, tại Bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và bảo hành 06 tháng.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng.
- Chúng tôi rất mong nhận được thư chào giá của Quý Công ty theo những yêu cầu trên trước 08 giờ 30' ngày 17/12/2021 (thư chào giá được niêm phong và chỉ được mở khi có đầy đủ các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị ĐN)

Lưu ý: Chúng tôi chỉ xét giá những báo giá:

- Đáp ứng đúng, đủ tất cả các chủng loại vật tư, thiết bị, nhân công như đã yêu cầu ở trên (không xét báo giá khác hoặc thiếu một trong những chủng loại yêu cầu của Công ty chúng tôi).

Địa chỉ liên lạc của chúng tôi: Phòng Kế hoạch Đầu tư thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 0236.644338.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty./.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Quang Sáng

